

Processador AMD 5950X BOX

Overclocking de fábrica. Com as configurações padrão do BIOS, em uma situação com carga de exatamente 2 threads (Cinebench R20), ele tenta aumentar dois núcleos para 4.9, não aguenta, trava e vai reiniciar. Se na BIOS, através do Curve Optimizer, fizer Curve Shift por 3 no "melhor" núcleo, então ele aumenta exatamente para o 4.8 prometido e não cai.