

Moedor Makita GA7010C

o boto de partida no fixo

Falta de proteo contra partida deliberada e sobrecarga do el. motor.

durante o trabalho pesado sem interrupo e pressionando os discos na ranhura - a caixa de engrenagens e o prprio motor esto muito quentes, ou as cunhas da ferramenta - no h reserva de potncia do motor