

Serra Makita LS1040

Falta de ponteiro laser
Falta de iluminao da rea de trabalho
Falta de soft start (muito cuidado com isso, voc precisa se acostumar com isso)
Falta de ps de plstico sob a serra (voc tem que colocar em pano ou papelo ou qualquer outra coisa)

Para uso domstico no revelou

Nos comentrios

Uma desvantagem tpica das mquinas Makita com um comutador de 1650 watts motor uma falha peridica da partida suave e da frenagem a disco. tratado pela remontagem de componentes eltricos. A rigidez da estrutura baixa - para um usurio inexperiente, os cortes podem ser tortos.

Ainda no encontrei