

Pneus Falken Azenis FK-453 215/50 R18 92W

aps 10.000 desgaste50% + forte voc sente todos os buracos muito

Parede lateral fraca (hrnias, rachaduras)

Difcil de obter