

Pneus Falken Azenis FK-453 235/60 R18 103W

depois de 10.000 desgaste 50% + forte voc sente muito todos os buracos

Parede lateral fraca (hrnias, rachaduras)

Difcil de obter