

# Furadeira/motorista Bosch PSB 750 RCE 0603128520

Aquece, quebra

Escorre da perfuração ao impacto, a r est entupida, aquecimento forte, a energia no suficiente.

No h opo de furadeira antitravamento suficiente

Os botes esto muito entupidos com poeira, h folga no eixo, pr-aquecimento

No a montagem de limitador mais conveniente

No

Por 3 anos de operao intensiva - eu no o encontrei. s vezes ele desligou sem motivo aparente - tirei da tomada e liguei novamente - funciona.