

# disco rgido Apacer AP2TBAC630T-1

... ainda no, espero e no haver, antes disso havia! Passaporte WD, micro USB, jias e vacilante ligeiramente puxado e reparado, a solda irreal! Eu tive que levar um novo bolso, Hitachi o mesmo problema, prova de choque! Adata tem o mesmo problema com microUSB + tudo teve que ser aberto com uma chave de fenda, mas no parafusos! e travas! + cola! quase quebrou.

O plstico no se encaixa perfeitamente na borracha, a sujeira gruda ali.