

Fogo Gorenje KC 5355 XV

1. Superfície superior rasa para coletar fluido.2. Painel vitrocerâmico superior preto marcado.3. Tampa superior de vidro ou metal não incluída.4. As guias da grelha de ferro fundido coladas vitrocerâmica caem imediatamente.5. Metal muito fino, construção frágil.6. Controle muito confuso do forno elétrico.7. O indicador de aquecimento e a posição do termostato não refletem a temperatura real no forno.8. Muito caro.