

Fones de ouvido Cougar Immersa Pro

Um componente técnico mal concebido (ou vice-versa, feito deliberadamente), ou seja, cabos frgeis e um potencímetro de merda, devido ao qual um belo dia os fones de ouvido comeam a funcionar com volumes diferentes (ou seja, o ouvido esquerdo pode comear a tocar mais alto que o direito).

Falta de mdios e graves, agudos como se fossem de uma caixa de papeló, tela de luz de fundo torta, microfone ruim

O isolamento de rudo ruim, o microfone ruim e desconforto aparece depois de um tempo.