

Controlador PCI STLab A-520

Atitude negligente da loja Compyou.ru em relao aos seus clientes.

Das desvantagens mais importantes, que a placa inicialmente vem com um BIOS e Firmware com bugs, em que a placa perde discos e comunicao com a placa-me sob carga, comandos so bloqueados e comeam a entrar no log do Windows, ou nos logs de erros do Centos com somas de verificao, e sobre no encontrar o dispositivo final, enquanto o computador trava firmemente, voc precisa reiniciar. A situao simples: atualize o BIOS e o Firmware da nossa placa para a verso mais recente do firmware do controlador Marvell MV-92xx SATA 6G 2.3.0.1076. Pesquisar www.station-drivers.com fcil. Inicialmente, de fbrica, havia um Firmware 1053 com bugs. A to alardeada implementao da fila Marvelous NCQ funciona muito medocre: enquanto a leitura est em andamento, os pedidos de gravao ficam inativos ou vo a uma velocidade de tartaruga ...