

us Goodyear Eagle F1 SUV assimtrico 295/ 40 R22 11

No encontrei. Pode ser barulhento, mas este um indicador relativo, dependendo de qual lona sob as rodas.

Barulhento no cascalho.

Obviamente no para banhos de lama.

No

- a parede lateral bastante macia, talvez amantes de "rodas de carvalho" - aquaplanagem

no visto

desgaste rpido do piso, zumbindo em velocidade.