

# Serra ECHO CS-352ES-14

Eles simplesmente no existem.

filtro de ar ruim, deixa entrar micro partulas. aps 10 enchimentos, a bobina de alta tenso queimou (custa 1/3 de uma nova serra). operao instvel em temperaturas abaixo de +5, em -10 no uma opo.

No terceiro ano de operao, o rolamento da engrenagem da corrente comeou a emperrar. aps a lubrificao, tudo desaparece.

A tampa do pneu grande, mas no um trem de corrida.

Eu no descobri, exceto que o pneu curto (14 polegadas, eles poderiam fazer pelo menos 15) , bem, o preo... O arquivo ser mais caro do que os de marca.

Na segunda temporada, ela se tornou travessa no frio.

No encontrado