

Serra eltrica Stanley SJ60

No primeiro corte de compensado com rebaixo, o interruptor de rebaixo saltava o tempo todo da primeira e segunda posies, sempre para a terceira. Era claramente um defeito de fabricao.

Ainda no revelado

M montagem. Controle de linha ruim. Cabo curto.