

Sistema de refrigerao Deepcool Neptwin V2

1. A incapacidade de ajustar a velocidade de rotao do 2 toca-discos, que est conectado ao CPU-FAN atravs de um adaptador. Como o segundo toca-discos possui uma conexo de 3 pinos, impossvel ajustar a velocidade. 2. Sons irritantes dos toca-discos quando a velocidade j est acima de 1200. Com um limite de 1500 (no suficiente, idealmente seria aqui em 2000)3. A luz de fundo dos toca-discos de apenas uma cor, voc no pode alterar a cor.

As instrues so confusas e voc precisa usar menos fixadores do que de acordo com as instrues.

Desvantagem: Controle diferente do ventilador - 3 e 4 pinos