

Placa me Gigabyte X570 AORUS PRO

Ainda no encontrei

No inicio, havia problemas de compatibilidade com pentes de RAM Gigabyte nativos, Aorus 4x8GB, quando os perfis XMP eram configurados para frequencias de 3600 e ainda mais para frequencias de 3733, BSODs constantes ocorriam. Desde ento, houve apenas uma falha de BSOD (em overclocking proprietario de Aorus para 3733Hz), em cerca de dois meses.No momento h mais uma melhoria de compatibilidade, ainda no atualizada.