

Serra Bosch GSA 1100 E Professional 060164C800

No

No encontrei

O ferro fundido precisa ser cortado com um moedor, no preciso de imediato. As limas mordem a um preo (

A rea de trabalho no soprada, inconveniente especialmente quando se trabalha com madeira.

no aguentava nem um ms de trabalho intensivo