

Banheira Ravak Magnolia 180x75

A curvatura da borda da banheira impede o uso de telas de banho. Ateno especial deve ser dada presena de vazios entre a camada acrilica e a parte reforada. Encontramos um defeituoso, o fundo do banho amassado em um lugar, muito desagradvel, pois explicava um defeito de fbrica rarssimo, descamao da parte reforada do acrilico. bom que descobrimos antes de decidir tirar gua, caso contrrio a banheira poderia estourar,

aparentemente no tivemos sorte, compramos de um revendedor regional oficial. Eles trouxeram um defeituoso ou falso, ou at mesmo um de segunda mo reenchido. O acrilico terrvel, na dobra m / d a parede e o fundo so feitos de acrilico, finos. banho ver atravs de resina. Parece que a banheira est sempre suja.

no h nada a notar sobre as deficiencias aqui.