

Banheira Roca Contesa 160x70

H muito mais contras do que prs. A espessura do ao revestido com esmalte de 1,5 mm, a espessura total do ao com esmalte de 2,4 mm. muito fino e flexiona abaixo dos meus 80 anos! (no 120kg). Algumas pernas engraadas, quase presas por fita adesiva. Esmalte duvido que 0,9 mm, pois como riscado profundamente, forma-se lascas com facilidade. Tapetes especiais no salvam. Eu escolhi produtos de limpeza suaves. S usei o banheiro (no sentido de 1 pessoa). E com uma atitude to cuidadosa, de algum ponto o dano inferior a 1 mm no prprio ao e, conseqentemente, enferruja. uma vergonha. No vou dizer que voc no pode usar o banheiro, mas no mais isso... uma pena o dinheiro gasto em reparos e se preocupa com isso (((

- baixa resistncia a arranhes, todo o fundo j arranhado (- realmente muito escorregadio - gostaria que as pernas fossem mais altas, mas isso uma questo de hbito, s a banheira antiga era bem mais alta.

revestimento, arranhes, empenamento

estojo terrvel e pernas muito ruins

Ps em fita adesiva, metal muito ruim, o fundo cede, com um peso de 120 kg.

No por este preo! A falta de rudo resolvida colando o verso com 3 folhas de isolamento de rudo do carro (3 folhas ~ 620 rublos)

desliza ao sair