

Adaptador Wi-Fi Mercusys MW150US

constantemente superaquece e, como resultado, baixa velocidade e grandes perdas de pacotes, sinal fraco

no se conecta a uma largura de canal de 40 Hz. SEMPRE defina apenas 20 MHz nas configurações do roteador. um sinal fraco se você usar um PC como ponto de acesso (o sinal cai para o mínimo através de uma parede grossa, o vídeo não carrega em 1080p)