

# Sistema de refrigerao Aerocool Cylon 4

-

no

sofri quando instalei

No havia 1 parafuso para fixao do cooler no kit. Eu acho que o superaquecimento peridico do processador e seus estveis 40-45 graus sem carga justamente por causa disso.

000

not

--