

# RAM Samsung M378B5673FH0-CH9

No

Parece muito simples.

no

Para mim, eles simplesmente no existem.

Net

Possivelmente a tenso quando overclock para 1714MHz, a tenso em carga e em repouso a mesmo (1.920V). Talvez seja muito, mas o mesmo em repouso e sob carga!!!!!!!!!!

no achei