

Forno VENTOLUX EO56M-6K BK/X

Nas primeiras duas ou trs incluses havia um leve cheiro estranho, semelhante ao plstico superaquecido, mas depois desapareceu.

Tanto a ala quanto o vidro ficam muito quentes.