

Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD SSD

Ao instalar o sistema, o setor de inicializao do disco no queria ser exibido no UEFI BIOS e, portanto, no foi possvel inicializar a partir dele. Embora o instalador do Windows tenha visto e escrito arquivos l. E em um sistema lanado a partir de um disco SATA antigo, tambm foi exibido corretamente e foi possvel trabalhar com ele. O setor de inicializao tambm foi exibido. Apenas a formatao deste disco com o AOMEI Partition versu 8.8 ajudou. E s depois disso foi possvel colocar o Windows nele e inicializar.

At agora, no h nenhum, mas quem sabe o que vai acontecer amanh

Comparando com o ssd sata usual, no senti muita diferenca. Ou seja, de acordo com os nmeros, a diferenca grande, mas em operao no perceptvel.

O sensor de temperatura no mostra corretamente, est 10-15 graus mais frio que a verdade

l xs

Infelizmente, ele definido como PCI-E 2x (no BIOS e Win10) em um conector 4x verificado,