

Placa Kaiser KCG 6390 W Turbo Romb

As alas no so de metal, mas de plstico revestidas com tinta e ficam quentes. O vidro rachou por causa do aquecimento, mas no h nada para substituir. Usado por trs meses. O preo alto e a qualidade no igual.

Trs meses depois, quando a chaleira foi aquecida, houve um estalo e todos os vidros do fogo se partiram em pequenas migalhas.

No tive tempo de revelar

a qualidade da superfcie em si