

# Kyocera FS-3040MFP MFP

no

Aps 1,5 anos em ambas as impressoras erro C0100 e no imprime mais. FS-3041MFP ainda no tem este erro, pequeno recurso do desenvolvedor

ainda prefere toner nativo

no pode funcionar como um scanner TAWIN de rede

no detectado

com alta quilometragem - substituiu peridica da alimentao necessario um rolo.

No observado. Houve momentos em que o vidro de digitalizao ficou sujo...