

# fique quieto! Base Pura 500DX BGW38

Preo, falta de portas adicionais no painel frontal,

O painel frontal difcil de remover. Essencialmente fora bruta. Quantas vezes eles resistiro a esse tiroteio no est claro. Esta a nica razo pela qual eu no aceitaria este caso, todo o resto so ninharias. No so fs ideais. Existem 3 deles e so do mesmo modelo, mas cada um faz seus prprios mini-rudos. Eu tive que escolher um dos trs que criavam menos para us-lo para ventilao constante para que a poeira no se acumulasse. O resto nem ligou ainda, tk. a me no se aqueceu o suficiente. Sem segundo conector USB 3.2. s vezes seria muito til, e eu pessoalmente perco uma dessas portas por tapete. quadro. Alguns milmetros esto faltando no topo, quase fiquei hidropisia por causa disso. Os fs da hidropisia de cima se enterraram no tapete. placa e apenas um pequeno bisel de resfriamento estrutural no tapete. a placa ajudou a colocar as ventoinhas lado a lado.

muito difcil remover a face do gabinete

No h nenhuma.

- poucos usb no painel frontal- claro que voc quer mais barato

Mais usb 3.0 no painel frontal, tipo c no to relevante agora (ou talvez eu esteja atrasado).

Talvez o preo, mas considerando 140 ventiladores que custam individualmente mil rublos cada, o pagamento em excesso no por maior que parea. Alguns podem no gostar do nmero de portas nos painis frontais (apenas uma USB e USB C)