

us Goodyear Eagle F1 SUV assimtrico 245/50 R19 10

No encontrado. Pode ser barulhento, mas este um indicador relativo, dependendo de qual lona sob as rodas.

Barulhento no cascalho.

Obviamente no para banhos de lama.

No

- a parede lateral bastante macia, talvez amantes de "rodas de carvalho" - aquaplanagem

no visto

desgaste rpido do piso, zumbindo em velocidade.