

# Pneus Vredestein Sportrac 3 205/55 R16 91V

Um pouco mais macio.

Para 4 anos de uso, 4 rodas do proprietário anterior com 30% de desgaste por 40 mil quilômetros com troca de sapatos para um inverno definido em outros discos (ou seja, sem overboarding) devido a hrnias, delaminao (estratificao) quadras de borracha, furos na borda da quadra de metal, 4 rodas foram jogadas fora, apesar de depois que a primeira decolou, comprei duas novas holandesas na Europa. Nos novos, quando bombeados at o padro de 2,5 atm, a constrio da quadra visvel nas laterais. Em todas as lojas de pneus dizem que o casamento. Mas estava no kit nativo. A uma presso inferior a 2,5, desgaste rpido da borda do piso. A desintegrao/convergncia normal. Sob presso normal, a borracha muito dura. Em um novo par com menos de 10 mil km. havia uma pequena hrnia no piso. Parede lateral e piso muito macios e fracos.

Um pouco barulhento na pista, no em todo o asfalto, onde anti-gelo, uma migalha. Tambm bastante raro, difcil encontrar um substituto se houver!

quadra lateral macia e, portanto, rolar com cargas laterais. Fiquei muito decepcionado com o chiado nas curvas (em velocidades) e instabilidade durante uma partida explosiva

Por 4 anos de uso, 4 rodas do proprietário anterior com 30% de desgaste por 40 mil quilômetros com troca de sapatos para um inverno definido outros discos (ou seja, sem overboarding ) devido a hrnias, esfoliao (estratificao) da quadra de borracha, perfuraes na borda da quadra de metal, 3 rodas foram jogadas fora, apesar do fato de que aps a sada da primeira, comprei duas novos holandeses na Europa. Nos novos, quando bombeados at o padro de 2,5 atm, a constrio da quadra visvel nas laterais. Em todas as lojas de pneus dizem que o casamento. Mas estava no kit nativo. A uma presso inferior a 2,5, desgaste rpido da borda do piso. A desintegrao/convergncia normal. Sob presso normal, a borracha muito dura. Em um novo par com menos de 10 mil km. havia uma pequena hrnia no piso. Parede lateral e borda do piso muito macias e fracas.

Paredes laterais muito fracas

rudo - mas este um preo a pagar pela diretividade.