

# Pneus Vredestein Ultrac Cento 225/45 R17 94Y

Esfoliado, propenso a Hrnias

No encontrado!

suave. 2 anos - a frente estava desgastada, de 4 rodas a 2 hrnias.

Rudo em baixa velocidade: o farfalhar do asfalto dado ao corpo, o pico est na regio de 40 a 80 km / h. Isso em parte uma falta do carro, mas a borracha tambm est envolvida, passando bem para a suspenso.

Muito mal balanceado. Consegui fazer isso apenas a partir da quinta (!) vez.

nenhuma

claro que, devido ao padro do piso, este pneu tem uma distncia de frenagem maior do que os pneus com padro transversal ou espinha de peixe. Aps um ano de funcionamento, ao reparar um furo, fiquei desagradavelmente surpreso com a informao dos instaladores de que a borracha descascou dentro do pneu, entrou ar durante o furo e agora envenena todo o permetro, precisamente ao longo do sulco prximo que houve um furo. Geralmente isso acontece em rodas velhas, mas aqui o pneu tem apenas um ano e uma emboscada. Estou de olho no volante. Se continuar envenenando, voc ter que comprar um pneu novo para substitu-lo. uma pena.