

# Baofeng BF- Rdio 888S Twin

No notei nenhuma falha especial

Preciso reflash

Preciso de um conector adicional no gabinete para carregar a bateria microUSB.

No encontrei

O invlucro externo das antenas cai

Preciso de um conector adicional no estojo para carregar a bateria do microUSB.

A bateria, como sempre, suporta 2 vezes menos para um rdio do que para o segundo.