

# Martelo perfurador SPARKY BP 540CE Professional

L, em maior dignidade (na hidratao) fsee

Aquece muito durante a perfurao longa, no o fez desligar.

Aquece sob cargas longas.

Depois um ms, a ala desenrolada, como uma vez no local onde o amortecedor est instalado, claramente no havia gravador suficiente. Depois de meio ano, houve uma reao notvel no cartucho. Durante a operao prolongada, a caixa da caixa de engrenagens fica muito quente, aparece leo na conexo, necessrio dar uma pausa de 10 minutos a cada 30 minutos de operao. Embora, estas so todas ninharias em comparao com as vantagens. O inverso no seria supfluo.

Pesado, a ala no confortvel de segurar, mas tudo est em ordem.