

Serra Bosch PSA 900 E 06033A6000

Folga no acessrio da lmina de serra cabo de alimentao muito pequeno sem boto de segurana contra ativao acidental sem controle de velocidade sem mira para controlar o corte todas as deficincias listadas no so deficincias, mas sim desejos e nada mais

no

nenhuma reclamao no trabalho