

Barra de som Philips TAB7305

Atraso ao conectar conectores 3.5 devido codificao/decodificao digital para analgicoO som interrompido periodicamente, parece que est sincronizado com o subwoofer Os graves so fortes , s vezes voc quer cort-lo ou pelo menos deix-lo mais silencioso, apenas atravs do equalizadorCada vez que voc liga, as configuraes de baixo / equalizador so perdidas, embora eu desligue apenas no modo de espera Produz 80-90 watts de 300 declaradosNo possvel atualizar o firmware

no encontrado

no