

Cortador de grama Hyundai Z340

Ele quebra e os parafusos so destorcidos em todos os lugares durante o trabalho - eu tive que comprar parafusos. Comecei a rolar a segunda parte da barra. Apertado com uma braadeira de encanamento. 3 avarias - o conector da haste de duralumínio estourou rapidamente. No terminei metade, estou parado h mais de um ms. Soldei um suporte de amplificador no trabalho. 4 avaria - o magneto queimou. Native custa 4000r e leva alguns meses. Usando o mtodo de muita visualizao diurna de fotos na Internet, encontrei um anlogo do campeo, embora o fio seja um pouco mais curto, mas havia tenso suficiente. Custou 500r. Quais parafusos no so necessrios, aqueles em processo de trabalho foram desaparafusados, mas os prendedores do magneto ficaram presos. Com a ajuda do VD-40, quatro horas, chave de fenda de impacto (que eu tive que comprar) e magneto quebrado de material de algum. A propsito, para remover o magneto, voc precisa remover o cilindro - porque. os parafusos esto no lado do cilindro e o magneto est no lado da embreagem, no no lado do motor de partida. Coloquei um magneto do campeo (durante o processo de reparo descobri que todas as peas de reposio do campeo s custavam menos) - comeou uma avaria 5 - O eixo da barra estourou no lugar das quatro faces. Desmontei o eixo endurecido - por isso que estourou. Como a grama precisa ser cortada e temos um encolhimento de 0,5 hectares, comprei o Calm para mim, mas decidi restaurar este. Cortei a ranhura com um moedor e soldei o ao laminado st. 3 com um dimetro de 7 mm no trabalho. Montado funciona, mas o eixo dobrvel em duas partes - a segunda tambm pode estourar. No processo de trabalho, comeou a parar. A mangueira de combustvel quebrou no meio do tanque. Novamente, simples - comprei uma mangueira por 150 rublos, funciona novamente. 7 falha - ? 2017 (comprado em 2015)

construtivo

Todas as conexes requerem verificao/extrao regular. Pode haver uma folga longitudinal despercebida do eixo de acionamento, levando ao desgaste.

Conector no confivel na haste - afrouxa gradualmente e o aparador comea a oscilar. Aps um ano de operao, o rolamento de agulhas do virabrequim quebrou.

No encontrado

trava da haste fraca