

Laptop Dell N3003VN5410UA012201UBU

Aquecimento at 92s com estrangulamento, impossibilidade de undervolting em intel 11gen