

RIHO Miami banheira 180x80

estreito. acrílico fino. frágil, acrílico "respira". cheira mal. cinza (no branco) no uma cor bonita.

Acabou sendo quase uma opo sedentria. A borda de fuga muito plana, estreita e no profunda. O transbordamento baixo. Nada em geral.

estreito