

# Serra tico-tico Makita 4326

Sola frgil, sem movimento de pndulo, h vibrao sob carga normal, caro (com tais imperfeies)

Punho inconveniente, sola estampada, sem bombeamento

A sola se dobra com pouca presso, no h pndulo nela, para isso dinheiro que deveria ser

desconfortvel, caro, sem ao pendular, sola de plasticina

sem movimento pendular, fixao de chave rig, sola fraca, cordo curto, caro

sola flexvel, precisa de um adaptador para aspirador de p, no paginao

sola fraca - estampagem, sem movimento pendular, sem adaptador para conectar um aspirador de p, equipamento ruim