

# Moedor Defort DAG-2005N-S

Um defeito de design da caixa de engrenagens

funciona por no mais de 10 minutos, aps os quais os dentes da caixa de engrenagens sero cortados no primeiro moedor e o motor eltrico queimar no segundo. A concluso do centro de servio componentes de baixa qualidade. foram emitidos certificados para ambas as rebarbadoras devido falta de peas sobressalentes, aps o que foram substitudas por outras que funcionavam ao mesmo tempo.