

deira / chave de fenda Interskol DU-22/1200ERP 63.1

o cabo no tem mais 1,5 metro de comprimento para a felicidade completa

Sem mala

Sem mala

No primeiro minuto de trabalho, no terceiro furo, a ala quebrou. refeito, mas agora a linha no pode mais ser corrigida. - a fixao da ala no bem pensada. O parafuso, com uma rosca esquerda de 6, o cartucho de fixao tambm quebrou rapidamente. Mas o mais no normal e irritante, aps 5 meses de operao, a caixa de cmbio parou de funcionar. O motor est funcionando, o cartucho no est girando - a embreagem de torque limite quebrou (a arruela da catraca caiu, que transmite o momento da engrenagem acionada para o eixo estriado). Agora estamos aguardando o servio, mas eles avisaram que muito provavelmente foi operao inadequada, como a Hitachi, que tambm no est funcionando h mais de seis meses.. Onde encontrar peas de reposio para a furadeira desconhecido. Eles no vendem no site (ou ainda no o encontraram)

A ala adicional fixada de forma no confivel.

depois de um minuto de trabalho, no terceiro furo, a maaneta quebrou. refeito, mas agora a linha no pode mais ser corrigida. O parafuso, com rosca esquerda, que prende o cartucho tambm quebrou rapidamente. Mas o mais no normal e irritante, aps 5 meses de operao, a caixa de cmbio parou de funcionar. O motor est funcionando, a caixa de cmbio no est girando. Do trabalho, eles fizeram 25 furos para buchas na viga com uma furadeira de madeira.

Parafuso fraco do retentor do cartucho