

Moedor DWT WS 24-230 D

1. Pesado, mesmo muito pesado para um disco 180. Este um carro 230 com um par de 8000 rpm
2. Vibrao que piora ainda mais em aros ruins
3. Luva na caixa de engrenagens para suporte do eixo acionado (sem rolamento)