

Pneus Kleber Dynaxer HP3 185/55 R14 80H

barulhento, quando flutua ligeiramente em reconstruo repentina, parede lateral fraca, rigidez com presso ligeiramente aumentada sobre solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, o interior cabo quebra, solavancos, parede lateral macia, muito barulhento, a campainha de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

Sem falhas

Ainda no encontrada.

Sem falhas

Parede lateral fraca, flutua durante manobras bruscas.