

# **Pneus HIFLY HF 201 155/70 R13 75T**

No durvel o suficiente.

Devido maciez da borracha, o pneu se desgasta relativamente rpido, mas voc tem que sacrificar algo para o conforto. Dubeet j em +5 graus, aderncia com asfalto piora.

Parede lateral macia.

No encontrado.

Borracha muito macia e fina (parte lateral)