

Aquecedor ACV COMFORT

enferrujado

o tanque no 105, mas apenas 75 litros. o isolamento trmico ruim, esfria rapidamente e o h tubo de recirculao enferruja rapidamente