

# Mquina de solda Kende MMA-200

Fio e cabo so curtos. O prendedor de roupa da massa nativa fraco. Em correntes baixas, ao trabalhar f1.6-2mm, pode ser dificil ajustar a amperagem desejada. Talvez devido a picos de energia ou falta de experincia. Eu mesmo no sou um soldador, um amador.

No h falhas, est tudo bem

Eu ainda no descobri - o arco queima perfeitamente