

Pneus Goodyear Eagle LS2 245/45 R19 102V

No vejo nenhuma falha em trs anos

No encontrado em comparao com outros.

Em pavimento seco, a distncia de frenagem insanamente longa... A borracha de carvalho e barulhenta, mesmo em calor extremo... Voc dirige atravs de juntas quebradas como em discos nus. No adequado para conduo off-road.

Em clima mido, o carro no pode ser mantido pela aquaplanagem mais forte na chuva por mais de 60 km / h, assustador dirigir. Carro 4x4

Eu cortei enquanto dirigia no cascalho, no pode ser restaurado, escasso e caro.

- alto desgaste dos pneus- ele no se sustenta melhor em uma estrada seca do que em um molhado- no segura o gelo de jeito nenhum

Em caso de frenagem de emergncia, a borracha mais fraca que os pneus normais de vero.