

Makita broca/driver HP1630K

Ligeiramente vazou óleo da caixa de câmbio (provavelmente culpa minha, pois troquei e coloquei mais). Não há lubrificação suficiente de fábrica. Esqueci de parar a perfuração..

preo