

# **leo de motor BP Visco 5000 5W-40 1L**

Fica preto rapidamente.

Em geral, no detectado. Uma vez, um aumento de ruído foi observado após uma partida a frio a uma temperatura de cerca de -30 graus. Após um longo aquecimento, o ruído desapareceu gradualmente e o motor voltou ao normal.