

# **Orient Watch FDJ02003W0**

O ponteiro do segundo fuso horrio comeou a ficar para trs. Um ano depois, o vidro comeou a suar de frio. Antes disso, em qualquer clima e na gua, eles no suavam e funcionavam perfeitamente.