

# Faca / Multiferramenta Mora 711

ao carbono requer manutenço

necessrio monitorar a condio da lmina - ela enferruja! No jogue - plstico quebradio, plstico azul ao inoxidvel, plstico vermelho - a lmina propensa corroso.