

Pneus Kleber Dynaxer HP3 225/55 R16 99W

barulhento, quando flutua levemente na reconstruo repentina, parede lateral fraca, rigidez com presso ligeiramente aumentada sobre os solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, o cordo interno quebra, os solavancos saem, parede lateral macia, muito barulhenta, a campainha de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

Sem falhas

Ainda no encontrado.

Sem falhas

Parede lateral fraca, flutua durante manobras bruscas.